

Magnetisch-dynamischer Abscheider

MdA – Multiprotektor

O-Ring-Dichtung

MdA 01 / 02 / 03

Typ: DN 150/25, DN 150/32, DN 150/40

Werkstoff: EPDM

Einbauanleitung O-Ring-Dichtung

HINWEIS: Der O-Ring kann mehrmals verwendet werden!

1. Die Dichtungsnut auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls entgraten, Späne und Schmutzrückstände entfernen.
2. Den O-Ring sorgfältig in die Dichtungsnut einlegen. Bitte keine Trenn- oder Dichtungsmittel z.B. Öl, Fett oder Dichtmasse etc. verwenden
3. Den Deckel zentriert auflegen.
4. Die Profilschelle anlegen und den Schraubverschluss leicht anziehen. Die Profilschelle mit leichten Holzhammerschläge – angefangen gegenüber (also 180°) des Schraubverschlusses – anklopfen. Den Schraubverschluss erneut anziehen.

Bei Leckage Schraubverschluss kontrollieren, ggf. lösen und wieder anziehen. Bitte an den Lieferanten wenden, wenn der O-Ring mit den Metallteilen verkleben sollte.

CHRISTEVA Sonnenenergie-Technik GmbH

Wirthfeldweg 10 in 82054 Sauerlach - Tel.: 08104-1644 - Fax: 08104-2353

E-Mail: info@christeva.de - WEB: www.christeva.de